

**www.mbsm.pro, Té multicouche
,à sertissage ,en double
,reduit ,16 16 / 26 26 /20 20**

written by Lilianne | 29 December 2018

www.mbsm.pro, Te multicouche ,a sertissage ,en double ,reduit
,16 16 / 26 26 /20 20

**www.mbsm.pro, Avertissement
et alerte pour tous les
Tunisiens ,risques de fuite
de gaz.**

written by Jamila | 29 December 2018

Avertissement et alerte pour tous les
Tunisiens

Parfois, certaines entreprises de
remplissage de bouteilles de gaz

ignorent l'installation d'un anneau en
caoutchouc avec chaque flacon,

ce qui est nécessaire pour protéger
l'utilisateur contre les risques

de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne remarquent pas l'absence de ce morceau de caoutchouc lorsque les nouvelles conduites de gaz sont installées, provoquant une catastrophe qui entraîne souvent des pertes en vies humaines.

Images pour illustration

La pièce en caoutchouc est son emplacement d'origine à l'intérieur du trou du tube à gaz pour éviter les fuites ...



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

www.mbsm.pro , Code Erreur E2

, Machine a Laver Benken

written by mahdi miled | 29 December 2018

Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau ou absence d'eau ou panne de vanne

**www.mbsm.pro , Plomberie ,
Finition Douche ,
Installation Multicouche Avec
Collecteur**

written by mahdi miled | 29 December 2018

www.mbsm.pro, Plomberie, Finition Douche, Installation
Multicouche Avec Collecteur