


# www.mbsm.pro , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 6 September 2018



Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.

Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.

Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

**Code Erreur EC ( Le Climatiseur démarre normalement , Après 5 minutes l'unité extérieur s'arrête ) (Erreur Compresseur)**

- Manque de fluide
- Communication groupe extérieur
- Sonde extérieure
- Echauffement *unité extérieur*

## **Solution**

- Faire Vide Et Charger le Fluide 4.5 Bar pour R22 et 7.5 Bar pour **R410a**
- Tester les sendes
- Tester Fan extérieur

EC

Major  
Cars