

www.mbsm.pro, Compresseurs, LBP, MBP, HBP , Difference, and, signification

written by Jamila | 9 September 2018

le B correspond à back il faut le traduire en contre pression , en fait sur les compresseurs frigorifiques du fait du circuit fermé , il y a une delta P entre entrée et sortie du compresseur , ce n'est pas comme un compresseur classique d'air comprimé

www.mbsm.pro,Zmc GP12TB 3/8 Hp – 1/2 Hp ,Compresseur, R134a 220V

written by Jamila | 9 September 2018

www.mbsm.pro,Zmc GP12TB 3/8 Hp ,Compresseur, R134a 220V

www.mbsm.pro, Avertissement et alerte pour tous les

Tunisiens ,risques de fuite de gaz.

written by Jamila | 9 September 2018

Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens

Parfois, certaines entreprises de remplissage de bouteilles de gaz ignorent l'installation d'un anneau en caoutchouc avec chaque flacon, ce qui est nécessaire pour protéger l'utilisateur contre les risques de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne remarquent pas l'absence de ce morceau de caoutchouc lorsque les nouvelles conduites de gaz sont installées, provoquant une catastrophe qui entraîne souvent des pertes en vies humaines.

Images pour illustration

La pièce en caoutchouc est son emplacement d'origine à l'intérieur

du trou du tube à gaz pour éviter les fuites ...



www.mbsm.pro, GREE , Mini Split , Air Conditioner ,Error Codes E6 , How To Fix

written by Jamila | 9 September 2018

The error E6 comes from the engine, it is the electronic engine card if it is an inverter range.

Communication error E6 Between Outside and inside

www.mbsm.pro, Compresseur THG1365YGS, R134a ,1/5HP ,230V ,148W

written by Jamila | 9 September 2018

Gamme: Froid Commercial / Industriel

Type de machine: Divers

Type de produit: Compresseur

Sous-type de produit: Compresseur

Marque: Tecumseh

Original

www.mbsm.pro, Compresseur

THG1340YKS R-134a 1/8HP 230V U.H.

written by Jamila | 9 September 2018

Gamme: Froid Commercial / Industriel

Type de machine: Divers

Type de produit: Compresseur

Sous-type de produit: Compresseur

Marque: Tecumseh

Original

**www.mbsm.pro, Branchement
Unité extérieure , LG ,Media
, Général , Samsung, Haier ,
Galanze ,Gree ,Maxwelle,
Vestel**

written by Jamila | 9 September 2018

Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung,
Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

www.mbsm.pro , Panasonic , Tested OK , Refrigeration Compressors , Industrial Devices

written by Jamila | 9 September 2018

Panasonic is known throughout the world for manufacturing high quality, reliable products. Our line of refrigeration compressors continues this tradition. Panasonic provides premium compressors for refrigerator manufacturers all over the world. Our compressors are recognized for superior construction, low noise, and most of all reliable performance. From our high efficiency inverter drive compressors to our high capacity QA series, our complete line of compressors are designed to meet the needs for nearly all refrigeration applications.

www.mbsm.pro , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

written by Jamila | 9 September 2018

Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.

Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.

Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

www.mbsm.pro, Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP, Compressor Cooling solution for Refrigerators

written by Jamila | 9 September 2018



Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

www.mbsm.pro, Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP,
Compressor Cooling solution for Refrigerators