

www.mbsm.pro, Compresseur THG1340YKS R-134a 1/8HP 230V U.H.

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 7 September 2018
Gamme: Froid Commercial / Industriel
Type de machine: Divers
Type de produit: Compresseur
Sous-type de produit: Compresseur
Marque: Tecumseh
Original

www.mbsm.pro, Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung, Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 7 September 2018
Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung, Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

www.mbsm.pro , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 7 September 2018
Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.
Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.
Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

www.mbsm.pro , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken

Category: Plomberie,Solutions
written by mahdi miled | 7 September 2018
Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau

ou absence d'eau ou panne de vanne