

www.mbsm.pro, Compresseur THG1340YKS R-134a 1/8HP 230V U.H.

written by Jamila | 7 September 2018

Gamme: Froid Commercial / Industriel

Type de machine: Divers

Type de produit: Compresseur

Sous-type de produit: Compresseur

Marque: Tecumseh

Original

www.mbsm.pro, Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung, Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

written by Jamila | 7 September 2018

Branchement Unité extérieure , LG ,Media , Général , Samsung,
Haier , Galanze ,Gree ,Maxwelle, Vestel

www.mbsm.pro , Major Cara, climatiseurs , Code Erreur EC , Solution Tester

written by Jamila | 7 September 2018

Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.

Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.

Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

www.mbsm.pro , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken

written by mahdi miled | 7 September 2018

Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau ou absence d'eau ou panne de vanne