

Erreur grave ,Fuite cuivre sans isolation plastique

written by Lilianne | 14 April 2020



Erreur grave ,Fuite cuivre sans isolation plastique

Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

written by Jamila | 14 April 2020



1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare. Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.