

Erreur grave , Fuite cuivre sans isolation plastique

written by Lilianne | 14 April 2020



Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro





















Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Erreur grave ,Fuite cuivre sans isolation plastique

**Mbsm.pro, conséquence , de
mal fixer ,un chauffe bain
électrique 100L**

written by Jamila | 14 April 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare. Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.