

www.mbsm.pro , panne , compresseur, frigorifique , pas de refoulement et présence d'aspiration

written by mahdi miled | 7 January 2019

Solution d'absence de refoulement et de changer le compresseur
c'est une clapets casser

Comment tester les clapets d'un compresseur ?

www.mbsm.pro , Cold ,refrigeration ,compressor 1/4 hp, QD76HG ,HM Series , R134a ,HBP

written by Lilianne | 7 January 2019

www.mbsm.pro , Cold ,refrigeration ,compressor 1/4 hp, QD76HG
,HM Series , R134a

Mbsm.pro, GL90TB, COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A, 1/4HP 230V

written by Jamila | 7 January 2019



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro, GL90TB, COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A, 1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a HMBP
- Cylindrée du compresseur 8,8 cm³
- Température d'utilisation max. 32°C
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Codes fabricants

- ACC-GL90TB
- ALPENINOX-83718
- ANGELO P0-34D6510
- CEM-340
- CUBIGEL-GL90TB
- DEXION-022260-00
- ELECTROLUX-83718
- FRIULINOX-995783
- ICEMATIC-19165548
- MARENO-25016599
- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique
Cubigel ***regarder en dessous***



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

**Mbsm.pro, DAEWOO Compressor ,
HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a
, 220-240V 50Hz, Puissance
frigorigifique 244 W, 833 Btu /
h**

written by Jamila | 7 January 2019



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, DAEWOO Compressor , HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a
, 220-240V 50Hz, Puissance frigorigifique 244 W, 833 Btu / h

Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR , 1/5 Hp , 220/240 V , R134A

written by Jamila | 7 January 2019



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR
, 1/5 Hp , 220/240 V , R134A



< > 🔍 ✕ 3 jx58lhs5 ⚙️

∨ JX58LHS5-K

fx

O	N	M	L	K	A	
	290	R134a	LBP		HPL25YE-5-K	78
	290	R134a	LBP		HPL25YE-5-L	79
						80
						81
						82
					MODEL	83
	كمية الزيت	الغريون	التطبيق	W 7.2+		84
	290	R134a	LBP		HKL27YE-5	85
	290	R134a	LBP		HPL27YE-5	86
	290	R134a	LBP		HPL27YE-5-K	87
	290	R134a	LBP		HSL27YE-5A	88
	290	R134a	LBP		HKL30YE-5	89
	290	R134a	LBP		HPL30YE-5	90
	290	R134a	LBP		HPL30YE-5-K	91
	290	R134a	LBP		HSL30YE-5	92
	290	R134a	LBP		DH70LHP5	93
	290	R134a	LBP		DH80LHP5	94
	290	R134a	LBP		DH90LHK5	95
	290	R134a	LBP		DH99LHP5	96
	290	R134a	LBP		DH90LHP5	97
	290	R134a	LBP		DH120LHG5	98
	290	R134a	LBP		DH126LHG5	99
	290	R134a	LBP		DM99LHK5	100
	230	R134a	LBP		JX41LHP5-K	101
	230	R134a	LBP		JX41LHS5	102
	230	R134a	LBP		JX46LHS5	103
	230	R134a	LBP		JX51LHS5-K	104
	230	R134a	LBP		JX51LHS5	105
	230	R134a	LBP		JX51LHT5	106
	230	R134a	LBP		JX55LHP5-K	107
	230	R134a	LBP		JX55LHS5-K	108
	230	R134a	LBP		JX58LHK5	109
	230	R134a	LBP		JX58LHP5	110
	230	R134a	LBP		JX58LHP5-K	111
	230	R134a	LBP		JX58LHS5	112
	230	R134a	LBP		JX58LHS5-K	113
	230	R134a	LBP		JX58LHS5A	114
						115
						116



كويجيل

هواي

دايو





Vue d'ensemble

Description rapide

Point d'origine:	Gwangju, South Korea	Marque nom:	daewoo	Numéro de Type:	Jx58lhs5-k
Type:	Compresseur frigorifique alternatif:	Application:	Pièces de réfrigération	Certification:	CE

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvis...30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage	Palettisation
Port	Busan, Korea
Délai :	4weeks



Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

* R134a/lbp

-Origine: Corée

Nominale Tension [V-hz]	HP	Modèle	Moteur Type	Refroidissement Capacité [W]	Puissance Entrée [W]	COP [W/w]	Refroidissement Type
220/240-50	1/5	JX58LHS5-K	Rsir	163	145	1.12	ST
	1/4	HPL25YE-5-K	Rscr	203	171	1.19	ST
	1/3	HPL30YE-5-K	Rscr	257	207	1.24	ST



* Réduit la température du moteur

* Mise à jour pompe fiabilité

* Réduction de Bruit Niveau

* Amélioration de la capacité de protection

Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Description rapide

Point d'origine:

Gwangju, South Korea

Marque nom:

daewoo

Numéro de Type:

Jx58lhs5-k

Type:

Compresseur frigorifique

Application:
Pièces de réfrigération

Certification:
CE

alternatif:
compresseur

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvisionnement:
30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage
Palettisation

Port
Busan, Korea

Délai : :
4weeks

Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

* **R134a/lbp**

-Origine: Corée

Nominale Tension [V-hz]	HP	Modèle	Moteur Type	Refroidissement Capacité [W]	Puissance Entrée [W]	COP [W/w]	Refroidissement Type
-------------------------	----	--------	-------------	------------------------------	----------------------	-----------	----------------------

220/240-50	1/5	JX58LHS5-K	Rsir	163	145	1.12	ST
	1/4	HPL25YE-5-K	Rscr	203	171	1.19	ST
	1/3	HPL30YE-5-K	Rscr	257	207	1.24	ST

- * Réduit la température du moteur
- * Mise à jour pompe fiabilité
- * Réduction de Bruit Niveau
- * Amélioration de la capacité de protection

Mbsm.pro , Compresseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz

written by Jamila | 7 January 2019



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , Compresseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz



Select text



GAS R-404A / R-404A GAS



- Compresor hermético / *Hermetic compressor*
 - Monofásico / *Single-phase*
 - Voltaje / *Voltage: 220V - 50 Hz*

- Serie J, equipados con
with case and valve

BAJA TEMPERATURA / *LOW TEMPERATURE*


Código <i>Code</i>	Modelos <i>Models</i>	HP <i>HP</i>	cm ³ <i>cm³</i>	Temperatura de evap	
				-25°C	
				W	
14341	NE2125GK	1/3	8.78	300	
20792	NE2134GK	3/8	12.12	420	
20793	T2155GK	1/2	14.50	520	
20796	T2168GK	5/8	17.40	680	
21086	T2178GK	1	20.40	830	
21082	NJ2192GK	3/4	26.20	1020	
20850	NJ2212GK	1 1/4	34.37	1330	

ALTA TEMPERATURA / *HIGH TEMPERATURE*

Código <i>Code</i>	Modelos <i>Models</i>	HP <i>HP</i>	cm ³ <i>cm³</i>	Temperatura de evaporac	
				-10°C	-5°C
				W	W
21069	NB6144GK	1/5	4.52	300	380
21070	NB6152GK	1/5	5.02	350	440
36596	NB6165GK	1/4	6.05	430	530
21075	NE9213GK	1/2	12.12	860	1080
20762	T6217GK	5/8	14.50	960	
36557	T6220GK	3/4	17.40	1160	
21076	NJ9226GK	1	21.70	1580	



Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-embraco-aspera-t2478gkTélécharger



Détails techniques

puissance 1 HP – cylindrée 20,40 cc

220/240V 50HZ

ASPERA

FRIULINOX

Friulinox Armoire réfrigérée AF12 -20, AF12 PA, AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP, AF14, AF14 -22 SILVER VTR, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 -20 VTR, AF7 -22 SILVER VTR, AF7 ICE, AF7

VTR, AF7-14, AG60 GOLD, AG60 H20, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER, AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP, AP12-14, AP14, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR12-14, AR12-14 VTR, AR14, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7, AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN1, AR-EN1 GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARF212 VTR, ARP142, ARP-EN1, ARP-EN2, ARRF21 VTR, EN GOLD, EN P, EN SILVER, EN1, EN1 GOLD, EN1 H20, EN1 H20 SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H20

FriulinoxCellulede refroidissement ARP122

FriulinoxVitrineréfrigérée AFP122, AFP142, ARF122

ZANUSSI

ZanussiArmoireréfrigérée ALF110 (110071), ALNF220 (110073), ALF110 (110074), ALF120 (110075), ALNF220 (110079), ADN111 (110757), AKP110 (111000), AKS110 (111001), AKP120 (111002), AKN110 (111009), AKN120 (111010), AKP110UK (111121), AKN110UK (111123), AKNF220 (111127), AKF110UK (111129), AKF110 (111137), AKF120 (111138), ASF110 (112030), ASF110 (112032), AZP2203 (113228), AZP220360 (113229), ALN2203 (113231), AZP13430 (113234), AZF2203 (113236), AZF13430 (113237), MRF601/86 (726059), ETZ601 (726165), ETZ602 (726166), ESQC41F (726171), ESQC41FR (726172), ESQF41F (726173), ETE601 (726178), ETE602 (726179), ETE601L (726184), ETZ601L (726185), RS13RX2F (726321), RS13FX2F (726323), RS13DX2F (726335), RS13PX2F (726459), RS13PX2F6 (726461), RS13P42F (726462), RS13FX42F (726464), RS13DFX2F (726465), RS13R32F (726467), SB1300X2F (726468), RS13PW2F (726475), RS13FW2F (726476), MRF601/86 (726500), RS13FX2F6 (726688), EKZ601 (726890), EKZ602 (726891), EKE601 (726939), EKE602 (726940), EKE601L (726949), EKZ601L (726950), RS13RX2FG (726967), RS13FX2FG (726968), RS13P42F (727128), RS13FX42F (727129), RS13RX4H (727157), RS13FX4H (727158), KLP1300R (728059), KLP1300F (728060), RS13PX2FD (728063), E06C0M1V (728077), E06C1M1V (728078), E06C0D1V (728081), C06FD1G (728173), FGD36 (728271), RH06RD1G (728408), C06FD1G (728415), RS05RD1G (728433),

E05N0D1C (728457), E05C0D1C (728458), E06N0D1C (728465),
E06N0D2C (728466), E06N0D1V (728467), E06C0D1C (728468),
E06C0D2C (728469), E06C0D1V (728470), E06N0D1C (728522),
E06C0D1C (728523), KLN1300R (728605), KLP1300R (728606),
KEP1300R (728607), KLP1300R (728608), KLP1300F (728609),
KEP1300F (728610), KLP1300F (728611), EMVN500 (730005),
DVP500V11C (730677), DVP501V11C (730678), DVP600V11C (730683),
DVP601V11C (730684), DVP602V11C (730685), DVP600V12C (730686),
DVP601V12C (730687), DVP602V12C (730688), DVN600V11C (730701),
DVN601V11C (730702), DVN602V11C (730703), DVN600V12C (730704),
DVN601V12C (730705), DVN602V12C (730706), DVN500V11C (730721),
DVN501V11C (730722), MVP600V11C (730725), MVP601V11C (730726),
MVP602V11C (730727), MVP600V12C (730728), MVP601V12C (730729),
MVN600V11C (730741), MVN601V11C (730742), MVN600V12C (730743),
MVN601V12C (730744), DVP500V11C (730768), MVP501V11C (730769),
MVP502V11C (730770), MVN500V11C (730780), MVN501V11C (730781),
MLC601V11C (730938), MLC602V11C (730939), DVC500V11C (731242),
DVC501V11C (731243), MVC502V11C (731244), DVC600 (731250),
DVC601 (731251), MVC602 (731252), DVC600 (731255), DVC601
(731256), MVC600V11C (731282), MVC601V11C (731283), MVC600V12C
(731284), MVC601V12C (731285), MVC500V11C (731294), MVC501V11C
(731295), DVC602 (731302), DVC602 (731303), DVNN13022C
(732073), DVNN13122C (732074), MVNN13022C (732079), MVNN13122C
(732080), DVNC13022C (732095), EDVC13122C (732096), MVNC13022C
(732103), MVNC13122C (732110), MLC600V11C (732251), MLC601V11C
(732255), MLC602V11C (732257), DVP6VP12CC (734079),
PDVN901V11C (737216), PDVN901V12C (737217), PDVN907V11C
(737218), PDVN907V12C (737219), PDVC901V11C (737220),
PDVN907V12C (737221), PDVC907V11C (737222), PDVC907V11C
(737223), ILF120 (770508), RVPE061 (771100), RSPE061 (771101),
RVPE062 (771102), RVNE061 (771108), RVNE062 (771109), KVPE662
(771115), RPPE061 (771155), ILF110 (771537), ZLNF220 (771539),
RD13PX2F (790018), RD13FX2F (790019)

ZanussiCellulede refroidissement ESQC41F (691044), ESQC41FR
(691045), ESQF41F (691046), ESQF41FR (691047), ESQF41FR
(726144)

ZanussiCongélateurcoffre MRF4808660 (726042), MRF401/86 (726058), MRF240/86 (726060), MRF480/86 (726061)

ZanussiTableréfrigérée STRP1101 (113084), STRP1102 (113088), STRP1601 (113092), TRN224C (113102), TRN224D (113103), TRN224E (113104), STRP1602 (113105), STRP1603 (113106), STRP2201 (113107), STRP2202 (113108), STRP2203 (113109), STRP1101S (113128), STRP1601S (113129), STRP2201S (113130), STRP1602R (113131), TRN132A (113150), TRN132B (113151), TRN132C (113152), TRNA132A (113153), TRNA132B (113154), TRNA132C (113155), TRRN132A (113156), TRRN132B (113157), TRRN132C (113158), TRN183A (113159), TRN183B (113160), TRN183C (113161), TRN183D (113162), TRNA183A (113163), TRNA183B (113164), TRNA183C (113165), TRNA183D (113166), TRRN183A (113167), TRRN183B (113168), TRRN183C (113169), TRRN183D (113170), TRN224A (113171), TRN224B (113172), TRNA224A (113173), TRNA224B (113174), TRRN224A (113175), TRRN224B (113176), TRF132A (113177), TRFA132A (113178), TRRF132A (113179), TRF183A (113180), TRFA183A (113181), TRRF183A (113182), TRN132AE (113183), TRN183AE (113184), TRN224AE (113185), TRF132AE (113186), TRF183AE (113187), STRP1603R (113192), STRP2201R (113193), STRP2202R (113194), STRP2203R (113195), STRP1101R (113196), STRP1102R (113197), STRP1601R (113198), TCGS/1V7T (121856), TCGS/2V7T (121857), TCGS/1VC27 (121858), TCGS/2V2C7 (121859), TCGRS/1V7T (121866), TCGRS/2V7T (121867), TCGRS/1VC2 (121868), TCGRS/2V2 (121869), TCGS2VC27T (121905), RCSN2M2 (726139), RCSN2M12 (726140), RCSN3M3 (726141), RCSN3M22 (726145), RCSN3M14 (726146), RCSN4M4 (726147), RCSN4M32 (726148), RCSN4M24 (726170), RCSN2M2U (726182), RCSN3M3U (726188), RCSN4M4U (726197), RCDR4M24 (726199), RCDR4M16 (726200), RCDR4M08 (726201), RCSN2M2R (726202), RCSN2M12R (726203), RCSN3M3R (726210), RCSN3M22R (726211), RCSN3M14R (726212), RCSN4M4R (726213), RCSN4M32R (726220), RCSN4M24R (726221), RCDR2M20 (726408), RCDR2M12 (726409), RCDR2M20U (726410), RCDR2M12U (726411), RCDR2M04R (726412), RCDR3M22 (726413), RCDR3M0U (726414), RCDR3M22U (726415), RCDE4M40 (726416), RCDR4M32 (726417), RCDR4M40U

(726418), RCDR4M32U (726419), RCDFM20UX (726421), RCDF3M30U
(726422), RCER2M2 (726423), RCER3M3 (726424), RCER4M4
(726425), RCEF2M2X (726426), RCEF3M3 (726427), RCDR2M20
(726550), RCDR2M12 (726551), RCDR2M04 (726552), RCDR2M20U
(726553), RCDR2M12U (726554), RCDR2M04U (726555), RCDR2M20R
(726556), RCDR2M12R (726557), RCDR2M04R (726558), RCDR3M30
(726559), RCDR3M22 (726560), RCDR3M14 (726561), RCDR3M06
(726562), RCDR3M0U (726563), RCDR3M22U (726564), RCDR3M14U
(726565), RCDR3M06U (726566), RCDR3M30R (726567), RCDR3M22R
(726568), RCDR3M14R (726569), RCDR3M06R (726570), RCDR4M40
(726571), RCDR4M32 (726572), RCDR4M40U (726573), RCDR4M32U
(726574), RCDR4M40R (726575), RCDR4M32R (726576), RCDF2M20
(726577), RCDFM20U (726578), RCDF2M20R (726579), RCDF3M30
(726580), RCDF3M30U (726581), RCDF3M30R (726582), RCSER2M2
(726583), RCSER3M3 (726584), RCSER4M4 (726585), RCEF2M2
(726586), RCEF3M3 (726587), RCSN2M2T (726668), RCSN3M3T
(726669), RCSN4M4T (726670), RCSER2M2U (726682), RCSER3M3U
(726683), RCER4M4U (726684), RCEF2M2U (726685), RCEF3M3U
(726686), RCSF2M24 (727009), RCSF3M34 (727010), HB2PNTR
(727108), HB3PNTR (727109), HB4PNTR (727110), HB2P (728086),
HB1P2C12 (728139), HB1P3C (728157), HB4C (728158), HB3P
(728207), HB2P2C (728235), EDON590124 (728238), EDON590116
(728239), EDON590108 (728240), HB1P4C (728241), HB6C (728242),
HB4P (728243), HB3P2C (728244), HB2P4C (728245), HB8C
(728246), HB2PR (728247), HB1P2CR (728248), HB1P3CR (728254),
HB4CR (728259), HB3PR (728264), HB2P2CR (728294), HB1P4CR
(728295), HB6CR (728296), HB4PR (728297), HB3P2CR (728298),
HB2P4CR (728299), HB8CR (728300), HB1P2C (728302), RCHBF1P2C
(728304), RCHBF2P2C (728305), S02P200I (728352), S02P120I
(728353), S04P300I (728354), S04P220I (728361), S04P140I
(728362), S05P400I (728363), S05P320I (728364), E29N200I
(728368), E29N120I (728369), E29N040I (728370), E29N200IA
(728371), E29N120IA (728372), E29N040IA (728373), E29N200R
(728374), E29N120R (728375), E29N040R (728376), E44N300I
(728377), E44N220I (728378), E44N140I (728379), E44N060I
(728380), E44N300IA (728381), E44N220IA (728382), E44N140IA
(728383), E44N060IA (728384), E44N300R (728385), E44N220R

(728386), E44N140R (728387), E44N060R (728388), E59N400I (728389), E59N320I (728390), E59N400IA (728391), E59N320IA (728392), E59N400R (728393), E59N310R (728394), E29C200I (728395), E29C200IA (728396), E29C200R (728397), E44C300I (728398), E44C300IA (728399), E44C300R (728400), S05P240I (728401), ED0N2912SE (728492), ED0N4413SE (728493), ED0N5914SE (728494), ED0C2912SE (728495), ED0C4413SE (728496), HB2PU (728509), HB3PU (728510), HB4PU (728511), RCSF2M2 (728512), RCSF3M3 (728517), RCSF2M12 (728518), RCSF3M22 (728519), S04P220R (728536), S04P140R (728537), S05P400R (728538), S05P320R (728539), S05P240R (728540), HB1P2CRN (728552), HB1P3CRN (728554), HB4CRN (728556), HB2P2CRN (728558), HB1P4CRN (728560), HB6CRN (728562), HB3P2CRN (728564), HB2P4CRN (728566), HB8CRN (728568), HBF2PN (728569), HBF1P2CN (728570), HBF3PN (728571), RCHBF2P2CN (728573), S02P200IA (728585), S04P300IA (728586), S05P400IA (728587), S02P200R (728588), S02P120R (728589), S04P300R (728590), RCHBF2P (728635), RCHBF3P (728636)

...et d'autres dispositifs

– ALPENINOX

T2178GK – ASPERA

01AS0970 – ATEL – ELECTROLUX PROFESSIONAL

T2178GK – EMBRACO – FRIULINOX – INDESIT – UNIVERBAR – WHIRLPOOL – ZANUSSI

...numéros de fabricant supplémentaires possibles

**Mbsm.pro, Réfrigérateur,
remplacement d'un moteur,**

R600a , par un ,moteur R134a

written by Jamila | 7 January 2019

Bonsoir, MBSM.PRO

le remplacement d'un compresseur R600A par un compresseur R134A est possible a condition:

**www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A
, R22 ,124MBTU, 220V/380v,
3HP, H25G124DBDE, BRISTOL**

written by Jamila | 7 January 2019



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A ,124MBTU, 220V/380v, 3HP,
H25G124DBDE, BRISTOL