

رموز أعطال , غسالة , Mbsm.pro , هوفر Hoover

written by mahdi miled | 27 March 2023

رموز أعطال غسالة هوفر Hoover	
سبب العطل	الرمز
تنبيه سينسور الحرارة / سينسور المجفف	E13
أفحص السخان / الكارته	E14
عطل في كارته التحكم	E15
افحص السخان / توصيلاته	E16
أفحص التاكو وتوصيلاته	E17
أفحص كارته الغسالة	E18

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro , رموز أعطال , غسالة هوفر Hoover