

# Mbsm.pro, Solutions, F0, Code, F0 Error, Gree, Mini Split, Air Conditioner

written by Lilianne | 20 September 2022



Mbsm.pro, Solutions, F0, Code, F0 Error, Gree, Mini Split, Air  
Conditioner

---

**TPH1413YKS, R-134a, 220-240V**

**à 50Hz, Tecumseh/Taikang ,  
271 w , 3/8Hp**

written by Lilianne | 20 September 2022

TPH1413YKS, R-134a, 220-240V à 50Hz, Tecumseh/Taikang , 271 w  
, 3/8Hp

---

**Compresseurs Embraco,  
,EMU70HLC , R134a, 220 V,  
50Hz, 1/5 HP, 149 watts , 180  
mL**

written by Lilianne | 20 September 2022

Compresseurs Embraco, ,EMU70HLC , R134a, 220 V, 50Hz, 1/5 HP,  
149 watts , 0.17 kW (0.2214 BHP) ,180 mL

---

**Mbsm.pro, conséquence , de  
mal fixer ,un chauffe bain  
électrique 100L**

written by Jamila | 20 September 2022



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare. Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

---

**[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro), COMPRESsOR A/A  
, R22 , 124MBTU, 220V/380v,  
3HP, H25G124DBDE, BRISTOL**

written by Jamila | 20 September 2022



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

www.mbsm.pro, COMPRESsOR A/A ,124MBTU, 220V/380v, 3HP, H25G124DBDE, BRISTOL

---

# www.mbsm.pro, Branchement de Contacteur ,De Réponse Carte mère, Climatiseur ,Sharp

written by Jamila | 20 September 2022

---



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

www.mbsm.pro, Branchement de Contacteur ,De Réponse Carte mère, Climatiseur ,Sharp

---

**www.mbsm.pro , compressor,  
R134a , ff16hak , 170 watt , 1/4  
HP , 1PH**

written by Jamila | 20 September 2022

www.mbsm.pro , compressor, R134a , ff16hak , 170 watt , 1/4 HP  
, 1PH