

**Mbsm.pro , 1/5 HP ,170 w,  
SL23YE-5 , DAEWOO , HERMETIC  
COMPRESSOR ,Turkey  
Refrigeration & Heat , R12**

written by Jamila | 28 September 2018

**Mbsm.pro , 1/5 HP ,170 w, SL23YE-5 ,  
DAEWOO , HERMETIC COMPRESSOR ,Turkey  
Refrigeration & Heat , R12**

SL23YE-5  
AC 200 240V 50Hz  
LRF 7.74  
THERMALLY PROTEC  
DAEWOO ELECTRONICS Co., Ltd.  
MADE IN KOREA  
9909021362



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



0hter 134A



---

# Mbsm.pro , Compreseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz

written by Jamila | 28 September 2018



Mbsm.pro , Compreseur frigorifique, Embraco Aspera ,T2178GK , 1Hp ,PIÈCES FRIGO, 404A , 220-240 V 50 Hz



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_compreseur-embraco-aspera-t2478gkTélécharger



## Détails techniques

puissance 1 HP – cylindrée 20,40 cc

220/240V 50HZ

ASPERA

## FRIULINOX

**FriulinoxArmoireréfrigérée** AF12 -20, AF12 PA, AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP, AF14, AF14 -22 SILVER VTR, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 -20 VTR, AF7 -22 SILVER VTR, AF7 ICE, AF7 VTR, AF7-14, AG60 GOLD, AG60 H20, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER, AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP, AP12-14, AP14, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR12-14, AR12-14 VTR, AR14, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7, AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN1, AR-EN1 GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARF212 VTR, ARP142, ARP-EN1, ARP-EN2, ARRF21 VTR, EN GOLD, EN

P, EN SILVER, EN1, EN1 GOLD, EN1 H20, EN1 H20 SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H20

**FriulinoxCellule de refroidissement ARP122**

**FriulinoxVitrine réfrigérée AFP122, AFP142, ARF122**

## **ZANUSSI**

**ZanussiArmoire réfrigérée ALF110 (110071), ALNF220 (110073), ALF110 (110074), ALF120 (110075), ALNF220 (110079), ADN111 (110757), AKP110 (111000), AKS110 (111001), AKP120 (111002), AKN110 (111009), AKN120 (111010), AKP110UK (111121), AKN110UK (111123), AKNF220 (111127), AKF110UK (111129), AKF110 (111137), AKF120 (111138), ASF110 (112030), ASF110 (112032), AZP2203 (113228), AZP220360 (113229), ALN2203 (113231), AZP13430 (113234), AZF2203 (113236), AZF13430 (113237), MRF601/86 (726059), ETZ601 (726165), ETZ602 (726166), ESQC41F (726171), ESQC41FR (726172), ESQF41F (726173), ETE601 (726178), ETE602 (726179), ETE601L (726184), ETZ601L (726185), RS13RX2F (726321), RS13FX2F (726323), RS13DX2F (726335), RS13PX2F (726459), RS13PX2F6 (726461), RS13P42F (726462), RS13FX42F (726464), RS13DFX2F (726465), RS13R32F (726467), SB1300X2F (726468), RS13PW2F (726475), RS13FW2F (726476), MRF601/86 (726500), RS13FX2F6 (726688), EKZ601 (726890), EKZ602 (726891), EKE601 (726939), EKE602 (726940), EKE601L (726949), EKZ601L (726950), RS13RX2FG (726967), RS13FX2FG (726968), RS13P42F (727128), RS13FX42F (727129), RS13RX4H (727157), RS13FX4H (727158), KLP1300R (728059), KLP1300F (728060), RS13PX2FD (728063), E06C0M1V (728077), E06C1M1V (728078), E06C0D1V (728081), C06FD1G (728173), FGD36 (728271), RH06RD1G (728408), C06FD1G (728415), RS05RD1G (728433), E05N0D1C (728457), E05C0D1C (728458), E06N0D1C (728465), E06N0D2C (728466), E06N0D1V (728467), E06C0D1C (728468), E06C0D2C (728469), E06C0D1V (728470), E06N0D1C (728522), E06C0D1C (728523), KLN1300R (728605), KLP1300R (728606), KEP1300R (728607), KLP1300R (728608), KLP1300F (728609), KEP1300F (728610), KLP1300F (728611), EMVN500 (730005), DVP500V11C (730677), DVP501V11C (730678), DVP600V11C (730683),**

DVP601V11C (730684), DVP602V11C (730685), DVP600V12C (730686),  
DVP601V12C (730687), DVP602V12C (730688), DVN600V11C (730701),  
DVN601V11C (730702), DVN602V11C (730703), DVN600V12C (730704),  
DVN601V12C (730705), DVN602V12C (730706), DVN500V11C (730721),  
DVN501V11C (730722), MVP600V11C (730725), MVP601V11C (730726),  
MVP602V11C (730727), MVP600V12C (730728), MVP601V12C (730729),  
MVN600V11C (730741), MVN601V11C (730742), MVN600V12C (730743),  
MVN601V12C (730744), DVP500V11C (730768), MVP501V11C (730769),  
MVP502V11C (730770), MVN500V11C (730780), MVN501V11C (730781),  
MLC601V11C (730938), MLC602V11C (730939), DVC500V11C (731242),  
DVC501V11C (731243), MVC502V11C (731244), DVC600 (731250),  
DVC601 (731251), MVC602 (731252), DVC600 (731255), DVC601  
(731256), MVC600V11C (731282), MVC601V11C (731283), MVC600V12C  
(731284), MVC601V12C (731285), MVC500V11C (731294), MVC501V11C  
(731295), DVC602 (731302), DVC602 (731303), DVNN13022C  
(732073), DVNN13122C (732074), MVNN13022C (732079), MVNN13122C  
(732080), DVNC13022C (732095), EDVC13122C (732096), MVNC13022C  
(732103), MVNC13122C (732110), MLC600V11C (732251), MLC601V11C  
(732255), MLC602V11C (732257), DVP6VP12CC (734079),  
PDVN901V11C (737216), PDVN901V12C (737217), PDVN907V11C  
(737218), PDVN907V12C (737219), PDVC901V11C (737220),  
PDVN907V12C (737221), PDVC907V11C (737222), PDVC907V11C  
(737223), ILF120 (770508), RVPE061 (771100), RSPE061 (771101),  
RVPE062 (771102), RVNE061 (771108), RVNE062 (771109), KVPE662  
(771115), RPPE061 (771155), ILF110 (771537), ZLNF220 (771539),  
RD13PX2F (790018), RD13FX2F (790019)

**ZanussiCellule de refroidissement** ESQC41F (691044), ESQC41FR  
(691045), ESQF41F (691046), ESQF41FR (691047), ESQF41FR  
(726144)

**ZanussiCongélateurcoffre** MRF4808660 (726042), MRF401/86  
(726058), MRF240/86 (726060), MRF480/86 (726061)

**ZanussiTable réfrigérée** STRP1101 (113084), STRP1102 (113088),  
STRP1601 (113092), TRN224C (113102), TRN224D (113103), TRN224E  
(113104), STRP1602 (113105), STRP1603 (113106), STRP2201  
(113107), STRP2202 (113108), STRP2203 (113109), STRP1101S

(113128), STRP1601S (113129), STRP2201S (113130), STRP1602R  
(113131), TRN132A (113150), TRN132B (113151), TRN132C  
(113152), TRNA132A (113153), TRNA132B (113154), TRNA132C  
(113155), TRRN132A (113156), TRRN132B (113157), TRRN132C  
(113158), TRN183A (113159), TRN183B (113160), TRN183C  
(113161), TRN183D (113162), TRNA183A (113163), TRNA183B  
(113164), TRNA183C (113165), TRNA183D (113166), TRRN183A  
(113167), TRRN183B (113168), TRRN183C (113169), TRRN183D  
(113170), TRN22A4 (113171), TRN224B (113172), TRNA224A  
(113173), TRNA224B (113174), TRRN224A (113175), TRRN224B  
(113176), TRF132A (113177), TRFA132A (113178), TRRF132A  
(113179), TRF183A (113180), TRFA183A (113181), TRRF183A  
(113182), TRN132AE (113183), TRN183AE (113184), TRN224AE  
(113185), TRF132AE (113186), TRF183AE (113187), STRP1603R  
(113192), STRP2201R (113193), STRP2202R (113194), STRP2203R  
(113195), STRP1101R (113196), STRP1102R (113197), STRP1601R  
(113198), TCGS/1V7T (121856), TCGS/2V7T (121857), TCGS/1VC27  
(121858), TCGS/2V2C7 (121859), TCGRS/1V7T (121866), TCGRS/2V7T  
(121867), TCGRS/1VC2 (121868), TCGRS/2V2 (121869), TCGS2VC27T  
(121905), RCSN2M2 (726139), RCSN2M12 (726140), RCSN3M3  
(726141), RCSN3M22 (726145), RCSN3M14 (726146), RCSN4M4  
(726147), RCSN4M32 (726148), RCSN4M24 (726170), RCSN2M2U  
(726182), RCSN3M3U (726188), RCSN4M4U (726197), RCDR4M24  
(726199), RCDR4M16 (726200), RCDR4M08 (726201), RCSN2M2R  
(726202), RCSN2M12R (726203), RCSN3M3R (726210), RCSN3M22R  
(726211), RCSN3M14R (726212), RCSN4M4R (726213), RCSN4M32R  
(726220), RCSN4M24R (726221), RCDR2M20 (726408), RCDR2M12  
(726409), RCDR2M20U (726410), RCDR2M12U (726411), RCDR2M04R  
(726412), RCDR3M22 (726413), RCDR3M0U (726414), RCDR3M22U  
(726415), RCDE4M40 (726416), RCDR4M32 (726417), RCDR4M40U  
(726418), RCDR4M32U (726419), RCDFM20UX (726421), RCDF3M30U  
(726422), RCER2M2 (726423), RCER3M3 (726424), RCER4M4  
(726425), RCEF2M2X (726426), RCEF3M3 (726427), RCDR2M20  
(726550), RCDR2M12 (726551), RCDR2M04 (726552), RCDR2M20U  
(726553), RCDR2M12U (726554), RCDR2M04U (726555), RCDR2M20R  
(726556), RCDR2M12R (726557), RCDR2M04R (726558), RCDR3M30  
(726559), RCDR3M22 (726560), RCDR3M14 (726561), RCDR3M06

(726562), RCDR3M0U (726563), RCDR3M22U (726564), RCDR3M14U  
(726565), RCDR3M06U (726566), RCDR3M30R (726567), RCDR3M22R  
(726568), RCDR3M14R (726569), RCDR3M06R (726570), RCDR4M40  
(726571), RCDR4M32 (726572), RCDR4M40U (726573), RCDR4M32U  
(726574), RCDR4M40R (726575), RCDR4M32R (726576), RCDF2M20  
(726577), RCDFM20U (726578), RCDF2M20R (726579), RCDF3M30  
(726580), RCDF3M30U (726581), RCDF3M30R (726582), RCSER2M2  
(726583), RCSER3M3 (726584), RCSER4M4 (726585), RCEF2M2  
(726586), RCEF3M3 (726587), RCSN2M2T (726668), RCSN3M3T  
(726669), RCSN4M4T (726670), RCSER2M2U (726682), RCSER3M3U  
(726683), RCER4M4U (726684), RCEF2M2U (726685), RCEF3M3U  
(726686), RCSF2M24 (727009), RCSF3M34 (727010), HB2PNTR  
(727108), HB3PNTR (727109), HB4PNTR (727110), HB2P (728086),  
HB1P2C12 (728139), HB1P3C (728157), HB4C (728158), HB3P  
(728207), HB2P2C (728235), ED0N590124 (728238), ED0N590116  
(728239), ED0N590108 (728240), HB1P4C (728241), HB6C (728242),  
HB4P (728243), HB3P2C (728244), HB2P4C (728245), HB8C  
(728246), HB2PR (728247), HB1P2CR (728248), HB1P3CR (728254),  
HB4CR (728259), HB3PR (728264), HB2P2CR (728294), HB1P4CR  
(728295), HB6CR (728296), HB4PR (728297), HB3P2CR (728298),  
HB2P4CR (728299), HB8CR (728300), HB1P2C (728302), RCHBF1P2C  
(728304), RCHBF2P2C (728305), S02P200I (728352), S02P120I  
(728353), S04P300I (728354), S04P220I (728361), S04P140I  
(728362), S05P400I (728363), S05P320I (728364), E29N200I  
(728368), E29N120I (728369), E29N040I (728370), E29N200IA  
(728371), E29N120IA (728372), E29N040IA (728373), E29N200R  
(728374), E29N120R (728375), E29N040R (728376), E44N300I  
(728377), E44N220I (728378), E44N140I (728379), E44N060I  
(728380), E44N300IA (728381), E44N220IA (728382), E44N140IA  
(728383), E44N060IA (728384), E44N300R (728385), E44N220R  
(728386), E44N140R (728387), E44N060R (728388), E59N400I  
(728389), E59N320I (728390), E59N400IA (728391), E59N320IA  
(728392), E59N400R (728393), E59N310R (728394), E29C200I  
(728395), E29C200IA (728396), E29C200R (728397), E44C300I  
(728398), E44C300IA (728399), E44C300R (728400), S05P240I  
(728401), ED0N2912SE (728492), ED0N4413SE (728493), ED0N5914SE  
(728494), ED0C2912SE (728495), ED0C4413SE (728496), HB2PU

(728509), HB3PU (728510), HB4PU (728511), RCSF2M2 (728512),  
RCSF3M3 (728517), RCSF2M12 (728518), RCSF3M22 (728519),  
S04P220R (728536), S04P140R (728537), S05P400R (728538),  
S05P320R (728539), S05P240R (728540), HB1P2CRN (728552),  
HB1P3CRN (728554), HB4CRN (728556), HB2P2CRN (728558),  
HB1P4CRN (728560), HB6CRN (728562), HB3P2CRN (728564),  
HB2P4CRN (728566), HB8CRN (728568), HBF2PN (728569), HBF1P2CN  
(728570), HBF3PN (728571), RCHBF2P2CN (728573), S02P200IA  
(728585), S04P300IA (728586), S05P400IA (728587), S02P200R  
(728588), S02P120R (728589), S04P300R (728590), RCHBF2P  
(728635), RCHBF3P (728636)

...et d'autres dispositifs

– ALPENINOX

T2178GK – ASPERA

01AS0970 – ATEL – ELECTROLUX PROFESSIONAL

T2178GK – EMBRACO – FRIULINOX – INDESIT – UNIVERBAR –  
WHIRLPOOL – ZANUSSI

...numéros de fabricant supplémentaires possibles

---

**Mbsm.pro, The risk of  
extending the electric hoses  
under the reinforcing steel  
for ceilings**

written by Jamila | 28 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro, The risk of extending the electric hoses under the reinforcing steel for ceilings

---

**Mbsm.pro, COMPRESOR DANFOSS , FR7.5B , 1/5 Hp , R-12 , freezer , capillary 260 cm , 0.31**

written by Jamila | 28 September 2018

Mbsm.pro, COMPRESOR DANFOSS , FR7.5B , 1/5 Hp , R-12 , freezer , capillary 260 cm , 0.31

---

**Mbsm.pro , COMPRESSEUR ,  
SC18CLX.2 , DANFOSS SECOP ,  
R404A/R507 , 5/8HP , 1PH , Deep  
Freeze Comptoir,  
Alimentation 220-240 V 50 Hz**

written by Jamila | 28 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

**Mbsm.pro , COMPRESSEUR , SC18CLX.2 , DANFOSS SECOP , R404A/R507 ,  
5/8HP , 1PH , Deep Freeze Comptoir, Alimentation 220-240 V 50 Hz**

---

**نصائح للمتعلمي السياقة حول  
التوقف والوقوف وأضواء السيارة**

written by Jamila | 28 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

نصائح لمتعلمي القيادة حول التوقف والوقوف وأضواء السيارة

---

**Mbsm.pro , Qb91c19gax5 , 1/4 hp, qb110c21rpx5, 1/3 hp, Panasonic ,Compressor cooling ,1Ph ,220V**

written by Jamila | 28 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

**Mbsm.pro , Qb91c19gax5 ,Panasonic ,Compressor cooling , 1/3HP ,236W ,1Ph ,220V**

---

# **Mbsm.pro , conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L**

written by Jamila | 28 September 2018



1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare. Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

---

# **Mbsm.pro , Electrodesionisation EDI, Eau ne conduit pas le courant**

written by Jamila | 28 September 2018

La production d'eau de haute pureté a généralement utilisé une combinaison de procédés de séparation par membrane et d'échange d'ion

---

# **mbsm.pro , COMPRESSEUR , GVY75AA ,R134 ,1/5 HP**

written by Jamila | 28 September 2018



Compressors of the hermetic type from the manufacturer ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM can be found in our online shop category compressors.