

# www.mbsm.pro , Full Form of Short Answer , Electric , climatisation , Terms

written by Lilianne | 28 December 2018

www.mbsm.pro , Full Form of Short Answer , Electric , climatisation , Terms

---

الشاعر إمرأة تاريخية , قصيدة ,  
التونسي , Mbsm.pro , Poète  
Tunisien , Mounir Ben Salah  
منير بن صالح ميلاد , Miled

written by Jamila | 28 December 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

يا امرأة  
أدخلتني التاريخ  
على يديها  
وأشعلت ذُّبالي  
وباركت وَمَقِي  
ووضعتني  
تحت هُدَّاب الدِّمِّقْسِ  
بين ذراعيها  
وأوقفت خَلَّجَ عيني  
ومنعت عَنِّي حقائقني  
وحرَّرت أثيئها  
من العقاص  
لتأسرني به  
بين نهديها

---

# للشاعر مبرئيات في فلسفة عينيك Mbsm.pro , Poète Tunisien Mounir Ben Salah منير بن صالح ميلاد Miled

written by Lilianne | 28 December 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

في عينيك  
رقّة الفجر  
تتّرع كؤوس الندى  
عطرا  
وروح الربيع  
تختال في شعابي  
في صمت  
تؤنق الأرض  
رائعات ورد وزهرا  
وحياة في حقل العمر  
في سحرها القدسي  
تماطلت سكرًا

---

# **www.mbsm.pro , Liste des codes secrets sur Android**

written by mahdi miled | 28 December 2018

\*#06# – IMEI du téléphone

\*#0\*# – Menu d'informations (ne fonctionne pas sur tous les téléphones)

\*\*\*#4636#\*\*\* – Menu d'informations

\*\*\*#34971539#\*\*\* – Menu d'informations sur l'appareil photo

\*\*\*#1111#\*\*\* – Version software FTA

\*#12580\*369# – Infos sur le logiciel et sur le hardware

\*#7465625# – Statut de verrouillage de l'appareil

\*\*\*#232338#\*\*\* – Montre l'adresse MAC de l'appareil

---

# **www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A , R22 , 124MBTU, 220V/380v, 3HP, H25G124DBDE, BRISTOL**

written by Jamila | 28 December 2018



www.mbsm.pro, cOMPRESSOR A/A ,124MBTU, 220V/380v, 3HP,  
H25G124DBDE, BRISTOL

---

**www.mbsm.pro, Branchement de  
Contacteur ,De Réponse Carte  
mère, Climatiseur ,Sharp**

written by Jamila | 28 December 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro), Branchement de Contacteur ,De Réponse Carte mère, Climatiseur ,Sharp

**[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , compressor, R134a ,ff16hak ,170 watt ,1/4 HP ,1PH**

written by Jamila | 28 December 2018

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , compressor, R134a ,ff16hak ,170 watt ,1/4 HP ,1PH

---

# **www.mbsm.pro, Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP, Compressor Cooling solution for Refrigerators**

written by Jamila | 28 December 2018



Picture5 Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

www.mbsm.pro, Electrolux GL75AA Refrigerator 1/5 HP,  
Compressor Cooling solution for Refrigerators

---

# **www.mbsm.pro , LG MA42LBJG Refrigerator Compressor 1/6 Hp , Cooling solution for Refrigerators**

written by Jamila | 28 December 2018



[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Cooling solution for Refrigerators & Commercial Appliances  
This M-series reciprocating LBP compressor provides complete cooling solution for Domestic & Commercial refrigeration appliances. Compact Size, Silent operation, Low Voltage start ability (LVS) are its prominent features. M-Series compressor caters to 6s quality assurance and has globally proven reliability.

---

## **[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , Code Erreur E2 , Machine a Laver Benken**

written by mahdi miled | 28 December 2018

Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau ou absence d'eau ou panne de vanne