

CLE, P/COLLECTEUR, 9623, COMAP, Clé 24, Clé pour raccord collecteur

written by Lilianne | 27 January 2021

Clé pour raccord collecteur







Raccords , frigorifiques , climatiseur , Rapide A Souder

written by Lilianne | 27 January 2021

Raccords , frigorifiques , climatiseur , Rapide A Souder

Notion , Ne jamais utiliser de , pâte à joints, ni Téflon, ni filasse pour , l'étanchéité des raccords , de Climatisation

written by Lilianne | 27 January 2021

Notion , Ne jamais utiliser de , pâte à joints, ni Téflon, ni
filasse pour , l'étanchéité des raccords , de Climatisation

Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

written by Jamila | 27 January 2021



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare. Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.