

# **www.mbsm.pro, Avertissement et alerte pour tous les Tunisiens ,risques de fuite de gaz.**

written by Jamila | 9 September 2018

Avertissement et alerte pour tous les  
Tunisiens

Parfois, certaines entreprises de  
remplissage de bouteilles de gaz  
ignorent l'installation d'un anneau en  
caoutchouc avec chaque flacon,  
ce qui est nécessaire pour protéger  
l'utilisateur contre les risques  
de fuite de gaz.

Malheureusement, beaucoup de gens ne  
remarquent pas l'absence  
de ce morceau  
de caoutchouc lorsque les nouvelles  
conduites de gaz sont installées,  
provoquant une catastrophe qui entraîne  
souvent des pertes en vies  
humaines.

## Images pour illustration

La pièce en caoutchouc est son emplacement d'origine à l'intérieur du trou du tube à gaz pour éviter les fuites ...

